

Hinweise zum Hochwasserpegel am RCN

Pegel [m] Kirchentellinsfurt	Hinweise, Beobachtungen	notwendige Maßnahmen
1,00-2,20	Normalpegel des Neckars.	Bei mehr als ca. 1,80m ist erhöhte Umsicht aufgrund von Treibgut notwendig.
2,20	Schiene an der Pritsche ist überspült.	Generelles Ruderverbot !
3,00	Asphaltierte Zugangsbereiche vor den Pritschen ist überflutet. Der Weg ist noch nicht überspült.	Bei steigender Tendenz, Bootsanhänger in die Wörth Straße umparken.
3,80	Bereich im Ziel vollständig überflutet. Bereich vor dem Steg zu 50%. Die Bank am Neckar steht gerade so im Wasser.	Spätestens alle 6 Stunden Wetterbericht und Pegelverlauf beobachten um weitere Maßnahmen abschätzen zu können.
4,30	Bereich vor dem Steg zu 100% überflutet bis zum Schaukasten / Grundstücksgrenze. Wasser steht bei Flusskilometerstein bis zur Unterkante der Ziffern.	Gesamtes Außengelände „Hochwassersicher“ machen. Alle losen Gegenstände entfernen bzw, festbinden, Biergarten komplett räumen. Hebeanlage abschalten.
5,00	Der Vorplatz vom Bootshaus ist weitgehend überflutet. Von der Bank am Neckar ist nur noch die Lehne zusehen.	Gesamte Bootshalle einschließlich Werkstatt „Hochwassersicher“ machen. Gigs umdrehen und in der Halle festbinden, alles in der Werkstatt auf Tische und Stühle stellen. Empfindliche Dinge zB Regattagerätschaften sorgfältig „hoch“ lagern bzw. aus dem Bootshaus entfernen.
5,65	Das gesamte Gebäude ist überflutet. Wasserstand ca. 5cm (15.02.1990)	Kraftraum, Ergoraum, Küche, Aufenthaltsräume usw soweit möglich ausräumen bzw. alles auf Tische und Stühle stellen. Strom abstellen.
5,90/5,91	Das gesamte Gebäude ist überflutet. Wasserstand im Querbau ca 25cm in der Halle 55cm (24.05.1978 + 02.06.2013)	