

Hinweise zum Hochwasserpegel am RCN

Pegel Kirchtellinsfurt	Hinweise, Beobachtungen	notwendige Massnahmen
1,20-2,20	Normalpegel des Neckars.	Bei mehr als ca. 1,80m ist erhöhte Umsicht aufgrund von Treibgut notwendig.
2,20	Schiene an der Pritsche ist überspült.	Generelles Ruderverbot !
3,00	Asphaltierte Zugangsbereiche vor den Pritschen vollständig überflutet. Der Weg ist noch nicht überspült.	—
3,80	Bereich im Ziel vollständig überflutet. Bereich vor dem Steg zu 50%. Die Bank am Neckar steht gerade so im Wasser.	Spätestens alle 6 Stunden Wetterbericht und Pegelverlauf beobachten um weitere Maßnahmen abschätzen zu können.
4,20	Bereich vor dem Steg zu 100% überflutet bis zum Schaukasten / Zaun. Wasser steht bei Flusskilometerstein bis zur Unterkante der Ziffern.	Gesamtes Außengelände „Hochwassersicher“ machen. Alle losen Gegenstände entfernen, Arbeitsboote umdrehen und festbinden, Bauwagen vom Biergarten entfernen.
5,00	Der Vorplatz vom Bootshaus ist weitgehend überflutet. Von der Bank am Neckar ist nur noch die Lehne zusehen. Beim alten Bootshaus wäre das Wasser jetzt in die Halle gelaufen, das neue Bootshaus ist 19cm „höher“.	Gesamte Bootshalle einschließlich Werkstatt „Hochwassersicher“ machen. Gigs umdrehen und in der Halle festbinden, alles in der Werkstatt auf Tische und Stühle stellen. Empfindliche Dinge zB Regattagerätschaften sorgfältig hoch lagern bzw. aus dem Bootshaus entfernen.
5,65	Das gesamte Gebäude ist überflutet. Wasserstand ca. 5cm im Querbau (gr. Saal) (15.02.1990)	Kraftraum, Ergoraum, Küche, Aufenthaltsräume usw soweit möglich ausräumen bzw. alles auf Tische und Stühle stellen. Strom abstellen. Gasgeräte wenn möglich ausbauen. Wertvolle Sache aus dem Haus räumen.
5,90	Das gesamte Gebäude ist überflutet. Wasserstand ca 15cm im Querbau (gr. Saal). (24.05.1978)	